

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku			
1.1 Rodzaj budynku	<i>Użyteczności publicznej</i>	1.2 Rok budowy	1977-1981
Urząd Gminy Hanna ul. Rynek 2/1 22-220 Hanna	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie	1.4 Adres budynku	
		22-220 Hanna LUBELSKIE	
2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt:			
"VISBUD" Usługi Projektowo-Budowlane Zdzisław Tkaczuk Wygoda 20, 21-580 Wisznice			
3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:			
mgr inż. Zdzisław Tkaczuk nr upr. bud. 308/BP/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Wygoda 20 21-580 Wisznice		 mgr inż. Zdzisław Tkaczuk upr. w specj. konstr.-budowlanej bez ograniczeń Nr upr. 308/BP/86 21-580 Wisznice, Wygoda 20 podpis	
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac			
Lp.			
1			
5. Miejscowość: Hanna		Data wykonania opracowania	styczeń 2019
6. Spis treści			
1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego			